

Zubehör Set GYS, zu MIG Brenner 350A

MB 36

18.11.2025

Artikelnummer	T041417
GTIN	3154020041417
Artikelgruppe	6751
Dimension	200x145x35 mm
Bruttogewicht kg	0.684
Verpackungsmass	200x145x35 mm
Nettogewicht	0.684

Eigenschaften

Das ideale Zubehör bei einem Neukauf.

Kontaktrohr: Führt und überträgt den Strom auf den Schweißdraht.
Wann ersetzen -Bei Änderungen des Dahtdurchmessers oder Typs - Bei Abnutzung (verstopft oder verformt) = instabiler Lichtbogen.

Düsenstock: Verteilt das Schutzgas und nimmt das Kontaktrohr und Gasdüse auf.

Wann ersetzen -Bei Abnutzung (verstopft oder verformt) = schlechter Gasschutz.

Gasdüse: Kanalisiert das Schutzgas und leitet es zum Schweißbad
Wann ersetzen - Bei (Verformte Düse) = Schlechte Gasdeckung.

Haltefeder: Gasdüsenhalterung

Wann ersetzen - Schlechter Halt der Düse durch Elastizitätsverlust der Feder.



Technische Daten

Stromstärke max. A	350
--------------------	-----

Zubehör

Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite www.widmertools.ch