

Maschinenstandfuss Proton zu Schleifmaschin (120734)

Socle Proton pour ponceuses

Seite: 1



Maschinenstandfuss Proton zu Schleifmaschin (120734) Socle Proton pour ponceuses



Seite: 2

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Déscription	Menge	ME
Pos.	No			Quantité	UE
1	120734001	Standblech Proton (Vorder- +	Tôle Proton (avant + arrière	1	Stk.
2	120734002	Standblech Proton (links + rec	Tôle Proton (gauche et droite	1	Stk.
3	120734003	Deckel Proton zu 120734	Couvercle Proton pour 120734	1	Stk.
4	120734004	Schraube Proton zu 120734	Vis Proton pour 120734	1	Stk.
5	120734005	Schraube Proton zu 120734	Vis Proton pour 120734	1	Stk.
6	120734006	Mutter Proton zu 120734	Ecrou Proton pour 120734	1	Stk.
7	120734007	Federring Proton zu 120734	Rondelle Proton ressort pour 1	1	Stk.
8	120734008	Unterlegscheibe Proton zu 1207	Rondelle Proton pour 120734	1	Stk.

Nicht aufgeführte Ersatzteil-Positionen sind keine Lagerartikel und anzufragen.

Des positions des pièces de rechange, qui ne sont pas sur la liste, ne sont pas du stock et à demander.